












A	 *30mm	16	F	 M6*100mm	8
B	 M6*70mm	8	G	 Φ4*30mm	56
C	 M6	8	H	 45 mm	14
D	 M6*140mm	3	I		2
E	 M6	14	J	 4 mm	1

STEP:1




A	Φ8*30mm	16

STEP:2




D	M6*140mm	3
E	M6	14
F	M6*100mm	8

STEP:3




G	Φ4*30mm	30

STEP:4




B	M6*70mm	8
C	M6	8


STEP:5



G		Φ4*30mm	26

STEP:6



H		45 mm	14