

Blandningstabell: SwedPox 00 + Swedpox 15, 25, 50, 85 härdare

2021-10-25

**Blandningsförhållande: 100 vikt delar harts + 25 vikt delar härdare. (4 delar harts + 1 del härdare)
Rekommenderad bearbetningstemperatur 17-22°C.**

Undvik att blanda mindre än 2 kg. pga.större risk för feldosering, mindre mängd kräver en mer noggrann våg.

Önskad total mängd i Kg.. = Harts Kg. + Härdare Kg.

Önskad total mängd i Kg..	=	Harts Kg.	+	Härdare Kg.
2		1,60		0,40
2,50		2,00		0,50
3		2,40		0,60
3,50		2,80		0,70
4		3,20		0,80
4,50		3,60		0,90
5		4,00		1,00
5,50		4,40		1,10
6		4,80		1,20
6,50		5,20		1,30
7		5,60		1,40
7,50		6,00		1,50
8		6,40		1,60
8,50		6,80		1,70
9		7,20		1,80
9,50		7,60		1,90
10		8,00		2,00
10,50		8,40		2,10
11		8,80		2,20
11,50		9,20		2,30
12		9,60		2,40
12,50		10,00		2,50
13		10,40		2,60
13,50		10,80		2,70
14		11,20		2,80
14,50		11,60		2,90
Komplett kit.		12,00		3,00

