

Blandningstabell: MaxPox epoxi harts och härdare.

2018-11-27

Harts

MP15M

+

Härdare

MP20

MP40

MP70

Blandningsförhållande: 100 delar harts + 25 delar härdare (4 delar harts + 1 del härdare)

Undvik att blanda mindre än 2 kg. pga. större risk för feldosering, mindre mängd kräver en mer noggrann väg.

Totalmängd Kg.	=	Harts. Kg.	+	Härdare. Kg.
2		1,6		0,4
2,50		2,00		0,50
3		2,4		0,6
3,50		2,80		0,70
4		3,2		0,8
4,50		3,60		0,90
5		4		1
5,50		4,40		1,10
6		4,8		1,2
6,50		5,20		1,30
7		5,6		1,4
7,50		6,00		1,50
8		6,4		1,6
8,50		6,80		1,70
9		7,2		1,8
9,50		7,60		1,90
10		8		2
10,50		8,40		2,10
11		8,8		2,2
11,50		9,20		2,30
12		9,6		2,4
12,50		10,00		2,50
13		10,4		2,6
13,50		10,80		2,70
14		11,2		2,8
14,50		11,60		2,90
15		12		3
15,50		12,40		3,10
16		12,8		3,2
16,50		13,20		3,30
17		13,6		3,4
17,50		14,00		3,50
18		14,4		3,6