

Opprettelse av flaten med Rubio Monocoat Oil Plus 2C

› Instruksjoner:

- TRINN 1.** Ubehandlet tre: Slip overflaten ripefri. Anbefalt å avslutte med slipenetting P120. Støvsug grundig og rens deretter flaten med Rubio Monocoat Cleaner og Rubio Monocoat microfiberpad, dette for å fjerne alle rester av støv og klargjøre treet for oljing.
- TRINN 2.** Bland de to komponentene grundig (1 til 2 minutter) i et forhold på tre enheter A til én enhet B.
- TRINN 3.** Når den rengjorte overflaten er tørr, fordeles en liten mengde Rubio Monocoat Oil Plus 2C (klut eller poleringsmaskin med en tynn beige/rød pad). Arbeid i soner på 5–10 m².
- TRINN 4.** La oljen trekke inn et par minutter. Fjern all overskytende olje grundig (klut eller poleringsmaskin med hvit pad) innen 15 minutter. For optimalt resultat etterpoler flaten med Rubio Monocoat Woolpad dersom maskin benyttes. Overflaten skal føles tørr! Fullfør alle soner på samme måte.
- TRINN 5.** I et rom med god ventilasjon kan overflaten tas i bruk 24–36 timer etter påføring.

Forbruk 30-50 m²/L avhengig av treslag og klargjøringsmetode. Etter fem dager kan man starte renholdet med vann og påføring av Rubio Monocoat produkter. For å oppnå lengst levetid og beskyttelse er det avgjørende at det brukes vedlikeholdsprodukter fra Rubio Monocoat.

› Merk:

- Produktet skal IKKE fortynnes!
- Kluter som er mettet med olje kan selvantenne, disse skal dynkes i vann og legges i egnet brannsikker beholder og deponeres på korrekt plass.
- Rør godt om i produktet før påføring. Ved bruk av flere beholdere på ett sted anbefales det at disse blandes for å sikre et jevnt resultat.
- Påføringstemperatur: 8-30 °C

Se produktets tekniske datablad for mer informasjon.



Renhold av flatene

› Instruksjoner:

- TRINN 1.** Fjern støv på overflaten med en støvsuger eller micromopp.
- TRINN 2.** Bland maksimalt 50-100ml (0,5-1%) Rubio Monocoat Soap i en bøtte med 10L vann.
- TRINN 3.** Rengjør overflaten med en micromopp.
- TRINN 4.** La flatene tørke og pass på at det ikke ligger fritt vann igjen etter vask.

› Merk:

- Rengjør en gang i uken med Rubio Monocoat Soap eller Rubio Monocoat Surface Care. Offentlig eller høyt trafikkerte arealer må rengjøres etter behov.
- Bland ikke mer såpe i vannet enn anbefalt, da rengjøring med for mye såpe eller Surface Care kan etterlate et tynt lag på overflaten som smuss og støv kan feste seg til.
- Ikke la det ligge igjen vann på overflaten, ikke gå på gulvet før det er helt tørt.

Se produktenes tekniske datablader for mer informasjon.



Flekkfjerning

For flater med så store belastninger av besøkende, vil det være risiko for at det kan bli sjenerende flekker på gulvflatene. Her vil det være viktig å bedømme hva disse flekkene kommer av. Hver renholdsvogn bør ha korrekt verktøy for dette.

For fjerning av hælmerker, olivenolje og fettflekker generelt, bør det benyttes Rubio Monocoat Grease Remover.

For fjerning av evt. flekker av basiske væsker, rustflekker, kjølevann og hvite ringer av vann, benytt Rubio Monocoat Limespot Remover.

For fjerning av svarte flekker etter garvesyre i kontakt med metall, stoler, blomsterpotter osv, benytt Rubio Monocoat Tannin Remover.

Se produktenes tekniske datablader for mer informasjon.



Vedlikehold av flatene

› Instruksjoner:

- TRINN 1.** Fjern støv på overflaten med en støvsuger eller micromopp.
- TRINN 2.** Rengjør gulvet grundig med Rubio Monocoat Soap og vann. Ettervask med rent vann for å fjerne eventuelle såperester. La det tørke helt.
- TRINN 3.** *Manuell påføring:* Påfør oljen med en klut, børste eller svamp. Behandle fortrinnsvis områder på 2 til 4 m². Hvert område som er behandlet, må tørkes med tørkerull eller en bomullsklut innen 15 minutter.
Maskinell påføring: påfør oljen med en poleringsmaskin og en beige/rød pad. Etterpoler flatene helt tørt med en hvit pad.
- TRINN 4.** Sørg for at det er god ventilasjon i rommet. Gulvet er tørt etter 6-8 timer. Den første uken må det bare rengjøres med fuktig klut. Senere skal Rubio Monocoat Soap brukes.

Forbruk 0,5L = 75-100 m² (avhengig av slitasje). Benytt svært lite produkt som beskrevet, ved høyere forbruk blir flatene mindre slitesterke og de kan også føles klebrige. Forbruksanbefalingene er veiledende, dette avhenger av treslag og klargjøringsmetode. Det anbefales å gjøre en test på et mindre område for å beregne nøyaktig forbruk.

› Merk:

- Produktet skal IKKE fortynnes!
- Kluter som er mettet med olje kan selvantenne, disse skal dynkes i vann og legges i egnet brannsikker beholder og deponeres på korrekt plass.

Se produktets tekniske datablad for mer informasjon.

