


-Om brännaren har kuggring med dubbel uppsättning kuggar (24st) tas var annan kugg bort och skruven kompletteras med ny roterarm 3218-00.

[illegible]