



 **Speedglas™**

Welding Safety

3M™ Speedglas™ Svetshjälms G5-03

Mångsidighet för bättre resultat

3M Science. Applied to life.™

Inga fler kompromisser


Är du en professionell svetsare som utför en mängd olika svets- och sliparbeten?

Då behöver du en svetshjälm som är tillräckligt mångsidig för att du inte ska behöva välja mellan funktion, prestanda eller säkerhet.

Därför har vi designat 3M™ Speedglas™ Svetshjälm G5-03.

Mångsidighet för bättre resultat!

Denna svetshjälm är designad för svetsare som behöver...



...filtrerad luft¹⁾



...en utomordentlig sikt



...skydd mot svetsstrålning²⁾



...utföra sliparbeten



...en bekväm och välbalanserad svetshjälm



...kompatibilitet med skyddshjälm³⁾

Svetshjälmen erbjuder tre olika alternativ av automatiskt nedbländande svetsglas och ett passivt svetsglas med fyra val av täthetsgrad⁴⁾:



Variabel färg



Ljust läge 2,5
+ Häftsvetsning



Naturfärgad



Passivt

1) Endast G5-03 Pro Air

2) Skydd mot strålning orsakad av svetsljus (UV, IR och synlig strålning)


3) Endast G5-03 Pro

4) Tillgängligheten kan variera beroende på modell och område

En fantastisk design...

3M Speedglas™ G5-03-serien svetshjälm är designad för professionella svetsare, med modularitet och flera val av tillbehör.

Ergonomiskt huvudband



Designad för justerbar spridning av luft

Läs mer på sida 10



Extern justering för spridning av luft

Läs mer på sida 10



Ett urval av extraskydd finns som tillbehör

Läs mer på sida 15



Lampa som tillbehör

Läs mer på sida 13



3M™ Speedglas™ Svetshjäl
G5-03 Pro Air

Visas utan huvudskydd

...två mångsidiga svetshjälm.

TAP-funktion för slipning och skärning

Läs mer på sida 9



God täckningsgrad



Sidofönster



Skyddshjälmsadapter

Läs mer på sida 11



Inre skyddsglas med Anti-fog som tillval



Flera val av svetsglas

Läs mer på sida 6-7



Gemensamma delar med G5-01
Tillbehör, svetsglas, skyddsglas



3M™ Speedglas™ Svetshjäl
G5-03 Pro



Bra sikt före, under och efter svetsning

Med 3M™ Speedglas™ Natural Color Technology verkar färger ljusare och mer realistiska i både ljust och mörkt läge. En mer realistisk sikt kan möjliggöra:

Noggrannhet

Se färger, kontrast och fler detaljer när du svetsar.

Produktivitet

Bättre fokus på svetsarbetet, svetstekniken och inspektionen av gjord svets.

Kvalitet

Kan hjälpa att ge högre kvalitet och precision vid svetsning.

Mörkt läge 8 vid inställning A



Mörkt läge 8 vid inställning B



Mörkt läge 8 vid inställning C



Anpassa färgen i svetsglaset

För ännu bättre sikt och kontroll av din svetsning, välj vårt glas med 3M™ Speedglas™ Variable Colour-teknologi: med möjlighet att ändra färgerna i svetsglasets mörka läge.

Natural Color Technologi finns i svetsglasets ljusa läge, som visar färger ljusare och mer realistiska.

I mörka läget kan du kan växla mellan tre olika färger beroende på din personliga preferens, svetsmetod och material.

Välj det svetsglas som är bäst lämpat för ditt arbete och dina preferenser

3M erbjuder en rad uppdaterade* automatisk nedbländande svetsglas och ett passivt svetsglas. 3M™ Speedglas™ G5-01 svetsglas passar även G5-03 seriens svetshjälmars och vice versa.



G5-01/03VC (variabel färg)

Variabel färgteknologi med tre val av färger i mörkt läge

TAP-funktion

Inställning för täthetsgrad 14 för högre amperestyrka vid svetsning

Fyra svetsensorer

Bluetooth®-anslutning



G5-01/03TW (häftsvetsning)

Ljust läge 2,5

TAP-funktion

Fyra svetsensorer

Bluetooth®-anslutning



G5-01/03NC

Slipläge

Läge för gasskärning/svetsning, täthetsgrad 5

Tre svetsensorer



G5-01/03-Passivt svetsglas

Täthetsgrad 11 (även tillgängligt i 10,12,13)

* Lanseringsdatum kan variera beroende på modell och område

Förbättra din slipning

Ljust läge 2,5* i kombination med lampan (tillbehör) gör att du kan slipa med förbättrad sikt. TAP-funktionen möjliggör snabb och enkel växling mellan svets och slipläge eller svets och skärläge.




Ljust läge 2.5



TAP-funktion



Hjälpbelysning



*2,5-läge finns endast på TW ADF


Knacka på sidan av svetshjälmen, med eller utan handske, för att enkelt växla mellan slipläge (eller skärläge) och svetsläge.

Enkel växling mellan svets och slip/skärning

Växla snabbt mellan lägena (svetsning och GRIND/CUT) genom att helt enkelt knacka på sidan av hjälmen med handen – även när du bär handskar.

TAP-funktionen är robust och intuitiv och kan inaktiveras när det behövs på svetsglaset eller i APPen


TAP-funktionen är inbyggd i G5-01/03TW och G5-01/03VC svetsglas och kan hjälpa till att förbättra produktiviteten med knapplös kontroll.



1
Aktivera TAP-funktionen på svetsglaset om du vill använda TAP-funktionen med slip- eller skärläge.



2
Knacka 3 gånger på sidan av svetshjälmen för att växla mellan GRIND och svetsläge eller CUT och svetsläge.



3
Svetsglaset växlar till önskad inställning.




4
Knacka igen för att växla tillbaka till svetsläge.

3M™ Speedglas™ Svetshjälm G5-03 Pro Air

Justerbar spridning av luft och luftflöde

Rikta luftflödet över ansiktet, svetsglaset eller båda. Förbättrad spridning och luftflödeskontroll kan hjälpa till att förhindra uttorkning av ögonen och kan leda till ökad komfort.



Spak på höger sida

Rikta luftflödet mot ansiktet, svetsglaset eller en blandning av båda.

Spak på vänster sida

Justera hur stor del av luften som ska komma från den övre ventilen respektive de två sidoventilerna eller en kombination av dessa.

Välj mellan fläktassisterade och tryckluftsmatade andningsskydd

3M har ett stort utbud av fläktassisterade och tryckluftsmatade andningsskydd som skyddar mot skadlig svetsrök och dessutom är bekväma att använda.



Läs mer om fläkt-assisterade och tryckluftsmatade andningsskydd på sida 18



3M™ Speedglas™ Svetshjälm G5-03 Pro

Vi har lösningen

Ibland svetsar du på en plats som kräver att du bär skyddshjälm. Med hjälp av en adapter kan svetshjälmen G5-03 Pro säkert och enkelt användas på ett urval av olika 3M skyddshjälm.



De justerbara adaptrarna gör att du kan fästa din svetshjälm på ett urval av 3M skyddshjälm.



Läs mer om val av skyddshjälm på sida 18





3M™ Speedglas™ Heavy-Duty ryggsäck

Bidrar till en bekvämare arbetsdag för svetsare

Vissa svetsare föredrar att bära det fläktassisterade andningsskyddet på ryggen, vilket kan ge bättre rörlighet i vissa arbetssituationer.

Heavy-Duty ryggsäcken är designad för svetsning och tillsammans med 3M™ Adflo™ andningsskydd hjälper den till att ge en bekväm, lätt, robust och stabil känsla.



Appen 3M™ Connected Equipment

Få ut det mesta av din G5-03 svetshjälm genom att ansluta den till mobilappen 3M™ Connected Equipment

- Ställ in ditt svetsglas
- Få påminnelser om underhåll
- Få tillgång till användarmanualer
- Programmera minneslägen för olika svetsinställningar
- Logga ADF-aktivitet som timmar i bruk, timmar i mörkt läge, eller antal omslag etc.



Bluetooth-anslutningen till svetsglaset ger dig möjlighet att:

- Hämta användningsdata
- Granska underhållsloggar för svetshjälm

Designad för att ge ett bra ljus vid svetsarbetet.



Lys upp arbetsplatsen

Den hjälmmonterade arbetslampan (tillbehör) kan hjälpa svetsare att jobba effektivt även i dåligt upplysta utrymmen. Det ger en bättre överblick före och efter svetsning.

3M™ Speedglas™ Arbetslampa är designad för svetsning utan att vara i vägen eller märkbart öka vikten, vilket hjälper svetsare i miljöer med dålig belysning.

För svetsare som använder 3M™ Adflo™ fläktassisterat andningsskydd och 3M™ G5-03 Pro Air kan lampan anslutas till fläktens batteri.

För svetsare som använder G5-03 Pro finns ett batteripaket tillgängligt som fästs på svetshjälmens huvudband.

Drivs av Adflo

Separat uppladdningsbart batteri





Svetssäkerhet i fokus

3M™ Speedglas™ Svetshjälm G5-03 Pro Air är TH3-klassad (CE-certifiering)*. Denna skyddsnivå minskar avsevärt exponeringen av svetsrök när svetshjälmen används korrekt under hela arbetspasset.


3M Speedglas G5-03 Pro med adaptrar för skyddshjälm är designad och testad för att användas med utvalda 3M skyddshjälm i serierna X5000 och G3000. 3M Speedglas G5 03 Pro kan också användas med ett urval av 3M passiva andningsskydd, t.ex. 3M™ Filtrande halvmask Aura™ Serie.

Känn dig trygg med ett certifierat skyddssystem!

* Se användarinstruktionerna. TH3 med partikelfilter, TH2 vid användning med godkända gas- och ångfilter och andningsslang.

Utöka ditt skydd

Behöver du ytterligare skydd mot värme, strålning, stänk och gnistor? Anpassa täckningsgraden med olika tilläggskydd vilket kan ge dig en mer bekväm och säker arbetsmiljö.



① Skrapskydd

Hjälper till att skydda svetsaren mot skrapskador.

② Hjässkydd

Öka täckningsgraden för huvudet genom att lägga till ett hjässkydd.

③ Halsskydd

Den utbytbara nedre delen av svetshjälmen (plogen) gör att svetsare kan anpassa halsskyddet efter behov.

Material

Materialet är framtaget för svetsning och tål gnistor och svetsstänk



> Läs mer om vårt utbud av utökade huvud- och halsskydd på sida 17



Maximera skyddet genom att använda tygdoket och det större hjässkyddet av tyg



3M™ Speedglas™ Svetshjälm G5-03 E

Designad för att vara prisvärd

Om du letar efter en mångsidig, kostnadseffektiv svetshjälm med 3M™ Speedglas™ märkeskvalitet, överväg 3M™ Speedglas™ svetshjälm G5-03 E. Denna unika modell i G5-03-serien har lägen för slipning och kapning och bra täckförmåga, allt i en smal formfaktor med låg vikt.

Lätt och välbalanserad mask

Enkel att justera



3 bågsensorer

Slipnings- och kapningsläge

Smala och släta sidor utan utstickande delar

Belysningsalternativ

Läs mer på sida 13

Flera val av svetsglas

Läs mer på sida 6-7



G5-03 E



9000-serien

Bättre täckförmåga

Över 11 % större täckförmåga än våra tidigare hjälmar i samma prisklass.

Tekniska specifikationer

3M™ Speedglas™ automatiskt nedbländande svetsglas, serie G5-01/03	 G5-01/03VC	 G5-01/03TW	 G5-01/03NC
MMAW (elektrod)	✓	✓	✓
MIG/MAG	✓	✓	✓
TIG (>20 A)	✓	✓	✓
TIG (1 A–20 A)	✓	✓	✓
Plasma (svetsning och skärning)	✓	✓	✓
Risk för skymd svetsbåge	✓	✓	✓
Häftsvetsningsläge		✓	
Slipning	✓	✓	✓
Synfält (svetsglas)	109 × 73 mm	109 × 73 mm	107 × 55 mm
3M™ Speedglas™ Natural Colour-teknologi	✓	✓	✓
Variabel färg (A-B-C)	✓		
TAP-Funktion	✓	✓	
Bluetoothutrustad	✓	✓	
Batterilivslängd	1500-2000 timmar	1500-2000 timmar	2500 timmar
Klassificering (ISO)	V2	V2	V2
Mörkt läge	Täthetsgrad 8-14	Täthetsgrad 8-13	Täthetsgrad 8–12
CUT-mode (Skärläge)	Ja, täthetsgrad 5	Ja, täthetsgrad 5	Ja, täthetsgrad 5
TACK-mode (Häftsvetsningsläge)		✓	
Ljust läge	Täthetsgrad 3	Täthetsgrad 2.5	Täthetsgrad 3
UV/IR-skydd	Täthetsgrad 14 (fast)	Täthetsgrad 13 (fast)	Täthetsgrad 12 (fast)
Auto-ON	✓	✓	
Omslagstid	0,1 ms (+23 °C)	0,1 ms (+23 °C)	0,1 ms (+23 °C)
Minnesfunktion	Ja, via app i mobila enheter	Ja, via app i mobila enheter	
DELAY (öppningstid från mörkt till ljust)	50–1 300 ms	50 – 1300 ms	40-470 ms
Antal sensorer (detektering av svetsbåge)	4	4	3



3M™ Speedglas™ Passivt svetsglas G5-01/03

Storlek	110 × 90 mm
Täthetsgrad	10, 11, 12, 13

Gemensamma delar för G5-01 och G5-03 Pro



För att underlätta på arbetsplatsen är många G5-01-reservdelar också kompatibla med G5-03. Detta gör att du inte behöver ett lika stort reservdelslager, men fortfarande har allt du behöver för att anpassa din utrustning.

Alla delar som är kompatibla med G5-01 är markerade med en punkt (•) efter artikelnumret.

Exempel: **16 90 30 •** Dok



3M™ Speedglas™
Svetshjälm G5-03 Pro

G5-03 Pro Svetshjälm utan svetsglas
Art.nr 63 18 00

G5-03 Pro svetshjälm med svetsglas G5-01/03TW
Art.nr 63 18 20

G5-03 Pro svetshjälm med svetsglas G5-01/03VC
Art.nr 63 18 30



3M™ Speedglas™
Svetshjälm G5-03 Pro Air

G5-03 Pro Air Svetshjälm utan svetsglas
Art.nr 63 28 00

G5-03 Pro Air Svetshjälm utan svetsglas 3M™ Adflo™ fläktassisterat andningsskydd och väska
Art.nr 63 77 00

G5-03 Pro Air svetshjälm med svetsglas G5-01/03TW, 3M™ Adflo™ Fläktassisterat andningsskydd och väska
Art.nr 63 77 20

G5-03 Pro Air svetshjälm med svetsglas G5-01/03VC, TW, 3M™ Adflo™ Fläktassisterat andningsskydd och väska
Art. nr 63 77 30

Tillbehör
Gemensamt för G5-03 Pro och G5-03 Pro Air



16 90 22 •



16 90 43 •



16 90 20 •



16 90 41 •



16 90 42 •



16 90 24 •



16 90 23 •



16 90 21 •



16 90 35 •



16 90 30 •



16 91 00 •

Art.nr	Beskrivning	Art.nr	Beskrivning	Art.nr	Beskrivning
16 90 20 •	Huvudskydd i tyg	16 90 24 •	Skrapskydd G5-01/03	16 90 42 •	Halsskydd i tyg (Large)
16 90 21 •	Huvudskydd i fluorescerande gult	16 90 30 •	Dok	16 90 43 •	Halsskydd i läder
16 90 22 •	Huvudskydd i läder	16 90 35 •	Paket med extra skydd (dok och stort huvudskydd i tyg)	16 91 00 •	Skyddshuva svart/grå
16 90 23 •	Huvudskydd i tyg (Large)	16 90 41 •	Halsskydd i tyg (Small)		

(•) En lila prick markerar gemensamma delar med G5-01


Tillbehör

Endast G5-03 Pro



Tillbehör

Endast G5-03 Pro Air




Art.nr	Beskrivning	Art.nr	Beskrivning	Art.nr	Beskrivning
16 92 00	Lampa, med monteringsdelar och kablar	16 92 23	Fodral till Adflo -batteri för att driva lampan vid användning av tryckluftsmatat andningsskydd	83 71 20	Filterdel (utbytes) odörfilter
16 92 05	Skyddsglas för lampa, 5-pack			83 72 42	Adflo gasfilter A1B1E1
16 92 10	Lång strömkabel för lampa			83 75 42	Adflo gasfilter A2
16 92 11	Kort strömkabel för lampa	19 71 70	Adapter för skyddshjälm G5-03 Pro (X5)	ACK081	Uppladdningsbart batteri
16 92 15	Lampkit (lampa, batterihållare, batteri, laddkabel och monteringsdetaljer)			AL2AI/SP	Batteriladdningskabel för ACK081
16 92 16	Batterihållare för lampa på svetshjälm med monteringsdetaljer	19 71 71	Adapter för skyddshjälm G5-03 Pro (G3000)	BPK-HD	Bärsele för andningsskydd
16 92 17	Lampa	83 40 18	Slangskydd (rekommenderas vid användning av lampa)	G3001NVE	3M™ Skyddshjälm G3001 (utan ventilation)
		83 50 20	Hängslen	G3501M-VI	3M™ Skyddshjälm G3501M-VI (utan ventilation)
		83 71 10	Adflo odörfilter	X5500NVE	3M™ Skyddshjälm X5500NVE (utan ventilation)

(●) En lila prick markerar gemensamma delar med G5-01


Reservdelar och förbrukningsartiklar

Gemensamt för G5-03 Pro och G5-03 Pro Air



Reservdelar och förbrukningsartiklar

Endast G5-03 Pro Air



Reservdelar och förbrukningsartiklar

Endast G5-03 Pro



Art.nr	Beskrivning	Art.nr	Beskrivning	Art.nr	Beskrivning
11 00 10	Passivt svetsglas, täthetsgrad 10 (90×110)	52 60 00	Yttre skyddsplast (standard), 10-pack	61 05 01	Frontram G5-01/03
11 00 11	Passivt svetsglas, täthetsgrad 11 (90×110)	52 70 00	Yttre skyddsplast (repskydd), 10-pack	61 32 00	Huvudband med monteringsdetaljer
11 00 12	Passivt svetsglas, täthetsgrad 12 (90×110)	52 70 01	Yttre skyddsplast (repskydd +), 10-pack	61 37 00	Luftslang (kort) med hållare
11 00 13	Passivt svetsglas, täthetsgrad 13 (90×110)	52 70 70	Yttre skyddsplast (värmetåligt), 10-pack	61 37 01	Hållare för luftslang
12 60 00	Inre skyddsplast för passivt svetsglas			61 40 00	Ansiktstätning
16 90 40	Halsskydd i plast	52 80 25	Inre skyddsplast, 5-pack	61 60 00	Pivotkit till huvudband
17 10 20	Förstoringsglas 1,0X	52 80 28	Inre skyddsplast med anti-fog	61 60 02	Pivotrattar
17 10 21	Förstoringsglas 1.5X	53 62 10	Bakkappa liten	61 60 03	Bakdel huvudband
17 10 22	Förstoringsglas 2.0X	53 62 11	Bakkappa stor	63 00 10	Speedglas svetsglas G5-03NC
17 10 23	Förstoringsglas 2.5X	60 10 00	Batterihållare	63 18 95	Hjälmskal G5-03 Pro, utan huvudband
17 10 24	Förstoringsglas 3.0X	60 20 00	Batteri CR2450	63 20 15	Täckplattor för sidofönster
17 10 35	Förstoringsglashållare	61 00 11	Passivt svetsglas-kit G5-01/03 (täthetsgrad 11)	63 28 90	Hjälmskal G5-03 Pro Air, utan huvudband
19 80 16	Svettband (frotté), 3-pack	61 00 21	Speedglas svetsglas G5-01/03TW	79 01 05	Väska
19 80 17	Svettband (fleece), 3-pack	61 00 31	Speedglas svetsglas G5-01/03VC		
19 80 18	Svettband (läder)				

(●) En lila prick markerar gemensamma delar med G5-01



3M™ Speedglas™ Svetshjälm
G5-03 E

G5-03 E Hjälm utan svetsglas
Art. nr 63 10 00

G5-03 E Hjälm med svetsglas
G5-01/03NC
Art. nr 63 10 10

Kommer du för nära svetsbågen?

Börja med den enklaste lösningen: Byt ut svetsglasens skyddsglas oftare!


Om du inte ser alla detaljer så bra som du önskar kan du prova något av våra förstoringsglas. De finns i styrkorna x1,0, x1,5, x2,0, x2,5 och x3,0. Mer information finns i avsnittet tillbehör och reservdelar för varje hjälm.





3M™ Speedglas™ svetshjälm
G5-03 E består av flera delar
och komponenter från våra andra
svetshjälm.



Tillbehör
G5-03 E



Reservdelar och förbrukningsartiklar
G5-03 E



Art.nr	Beskrivning	Art.nr	Beskrivning	Art.nr	Beskrivning
11 00 10	Passivt svetsglas, täthetsgrad 10 (90×110)	16 91 00	Huva, svart/grå	60 10 00	Batterihållare
11 00 11	Passivt svetsglas, täthetsgrad 11 (90×110)	16 92 05	Skyddsglas för arbetslampan, 5-pack	63 10 95	Hjälmskal G5-03 E, nr huvudband
11 00 12	Passivt svetsglas, täthetsgrad 12 (90×110)	16 92 15	Arbetslampan kit (ljus, kabel, hållare med kabel och batteri)	60 20 00	Batteri CR2450
11 00 13	Passivt svetsglas, täthetsgrad 13 (90×110)	16 92 16	Batterihållare för arbetslampan på svetshjälm med fästdelar	61 00 11	Speedglas, kit med passiva svetsglas G5-01/03 (täthetsgrad 11)
12 60 00	Inre skyddsglas för passivt svetsglas	16 92 17	Arbetslampan	61 00 21	Speedglas svetsglas G5-01/03TW
17 10 20	Förstoringsglas 1,0X	42 20 00	Batteri CR2032 Litium 3 V, 2-pack	61 00 31	Speedglas svetsglas G5-01/03VC
17 10 21	Förstoringsglas 1,5X	52 60 00	Yttre skyddsglas (standard), 10-pack	61 05 01	Främre ram G5-01/03
17 10 22	Förstoringsglas 2,0X	52 70 00	Yttre skyddsglas (repskydd), 10-pack	63 00 10	Speedglas svetsglas G5-03NC
17 10 23	Förstoringsglas 2,5X	52 70 01	Yttre skyddsglas (repskydd +), 10-pack	70 50 20	Huvudband med monteringsdetaljer och svettband.
17 10 24	Förstoringsglas 3,0X	52 70 70	Yttre skyddsglas (värmetåligt), 10-pack	70 60 30	Monteringsdetaljer (pivots) för huvudband
16 40 05	Öron- och halsskydd i läder (3 delar)	52 80 15	Inre skyddsglas, 5-pack	73 10 00	Batterihållare
16 75 20	Svettband, frotté, lila, 2-pack	52 80 25	Inre skyddsglas, 5-pack	ACK081B	Uppladdningsbart batteri
16 76 00	Svettband, frotté, 20-pack	52 80 28	Skyddsglas med anti-fog	AL2AI/SP	Batteriladdningskabel för ACK081B
16 80 00	Svettband, läder	52 80 29	Inre skyddsglas med anti-fog, 5-pack		
16 80 10	Svettband i bomullsfleece (längd 24 cm), 2-pack	53 62 10	Vadderad del för huvudband G5-01/03		
16 80 12	Svettband i bomullsfleece (längd 21 cm), 2-pack	53 62 11	Stort huvudstöd		
16 90 01	Halsskydd				
16 90 05	Huvudskydd i tyg				

(●) En lila prick markerar vanliga delar med G5-01/03 Pro/Pro Air

Speedglas generation 5 svetshjälmar

Rätt utrustning för varje jobb



3M™ Speedglas™ Svetshjälm G5-01

3M™ Speedglas™ Svetshjälm G5-02

3M™ Speedglas™ Svetshjälm G5-03

**Extra kraftig svetsning
och slipning**

Tigsvetsning

Svetsning och slipning



Läs mer om svetshjälmen G5-03

Skanna QR-koden eller titta på youtube.com/3MSpeedglas

⚠ VARNING

Produktstandarder avgör vilken typ och skyddsnivå som tillhandahålls. Kontrollera den tekniska informationen och produktmärkningen för att fastställa produktstandard. Informationen bör beaktas i kombination med din riskbedömning. Tänk alltid på lokala regler och krav. Resultatet av riskbedömningen bör avgöra om den personliga skyddsutrustningen är lämplig. Mer information finns i användarinstruktionerna eller om du kontaktar 3M för teknisk support.



facebook.com/3MSpeedglas



Instagram.com/3MSpeedglas



youtube.com/3MSpeedglas



3M Svenska AB
Personskydd
Herrjärva torg 4
170 67 Solna
Tel: 08-92 21 00
www.3M.se/personskydd

För återvinning. Tryckt i Sverige. © 3M 2024.
Med ensamrätt. 3M och Speedglas är varumärken
som tillhör 3M Company och används under licens
i Kanada. Logotypen och namnet Bluetooth är
varumärken som tillhör Bluetooth Special Interest
Group.